



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1341/24-9-25115	2025年10月10日	综合判定：合格。	 <p>A photograph showing a mining site with several workers in blue uniforms and hard hats. They are standing near a structure that appears to be part of a ventilation system or a small building. The background shows green trees and a clear blue sky. A date stamp '2025.09.19' is visible in the bottom right corner of the image.</p>
2	GX-B1343/21-9-25053	2025年10月10日	<p>1. 矿井总进风量： 1033.1m³/min，总回风量： 1046.5m³/min； 2. 主通风机风量： 1085.6m³/min； 3. 矿井有效风量： 822.2m³/min； 4. 矿井有效风量率：75.7%； 5. 通风机负压：735Pa； 6. 矿井通风阻力：542.4Pa。</p>	 <p>A photograph of a mine entrance. Two workers in blue uniforms and hard hats are standing in front of the entrance. Above the entrance, there are several safety signs and a banner with Chinese characters. The entrance is a simple concrete structure with a metal gate. A date stamp '2025.09.19' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

3	GX-B1370/21-9-25019	2025年10月10日	<p>存在问题： 安全监控设备台账中 风门传感器型号错误。 建议：加强甲烷超限 断电闭锁和故障闭锁 功能维护。 除上述问题外，其余 所检项目合格。</p>	 
---	---------------------	-------------	---	---