


| 序号 | 报告编号                      | 发布日期     | 结论                         | 影像资料   |
|----|---------------------------|----------|----------------------------|--|
| 1  | GX-B1321/20-2-25493~25498 | 2025.1.6 | 本次共检电力电缆6条，6条电力电缆所检项目合格。   |   |
| 2  | GX-B1321/20-2-25507~25517 | 2025.1.6 | 本次共检电力电缆11条，11条电力电缆所检项目合格。 |  |

|   |                           |          |                            |  |  |  |
|---|---------------------------|----------|----------------------------|--|--|--|
| 3 | GX-B1321/20-2-25518~25522 | 2025.1.6 | 本次共检电力电缆5条，5条电力电缆所检项目合格。   |  |   |  |
| 4 | GX-B1321/20-2-25523~25533 | 2025.1.6 | 本次共检电力电缆11条，11条电力电缆所检项目合格。 |  |  |  |

|   |                     |          |                           |  |  |  |
|---|---------------------|----------|---------------------------|--|--|--|
| 5 | GX-B1350/21-2-25053 | 2025.1.6 | 本次共检验接地装置6处，6处接地装置所检项目合格。 |  | <br>2025.12.11  |  |
| 6 | GX-B1350/21-2-25054 | 2025.1.6 | 本次共检验接地装置7处，7处接地装置所检项目合格。 |  | <br>2025.12.12 |  |